淡水河北側沿河平面道路工程
環境保護監督小組第二十三次定期會議紀錄

壹、會議時間：115 年 9 月 29 日(星期二)下午 2 時 00 分

貳、會議地點：淡北道路工務所二樓會議室(新北市淡水區淡金路臨 21 號)

參、主辦單位：新北市政府工務局

肆、主持人(主席)：林召集人炳勳　　紀錄：周聖彬

伍、出席單位及代表：(詳簽到簿)

陸、主席致詞：略。

柒、報告事項：

一、業務單位報告。

二、前次(第 22 次)會議紀錄確認。

三、監造單位執行說明。

四、施工單位執行現況。

五、環境監測執行結果報告(115 年第 2 季)。

六、臨時動議。

決議：皆洽悉。

捌、各單位意見：

一、黃委員基森

(一)第一工區及第四工區在 115 年 10~12 月均有樹木移植、除作業，建議以移植為原則並請派人現場督導。

(二)綜合歷年調查結果：其中鳥類數量趨勢呈現微幅下降，可就其施工位置說明(P124)。

(三)115 年第一季紅耳龜成為優勢物種，建議研擬移除作業(P129)。

二、朱委員振群(書面意見)

(一)關於本次會議，簡報資料第 29 頁和第 30 頁之監看地點，位於自來保留區，應為誤植，右側圖中圖例標示為紅樹林自然保留區。

三、金委員伯泉

(一) 前段時間挖破水管造成淡水區域嚴重供水問題，希望施工單位進行了解並進一步說明，因施工造成問題時，施工單位能自主管理與提供危機處理的應變說明。

(二) 能定期與台北市居民、里長及台北市政府有疏通管道。鼓勵參與中央、科學園區的活動。

四、 陳委員志強

(一)放流水質因工區無排水而沒有執行，是否有照片佐證？

(二)交通有些部分服務水準為 D~F 級，是否有受到施工的影響?若現場有發生回堵，處理方式為何？

(三)簡報 P.155 提到水筆仔族群死亡株數較多是因河岸侵蝕導致小樹根尚淺無法牢固，如何判斷非施工造成的？另有提到未達生態異常應變啟動標準，何謂啟動標準以及達啟動標準後的處理措施？

(四)自 113 年至今年發生多起揚塵以及物料沒有覆蓋之空污裁罰紀錄，請問因營建工程的空氣污染防制缺失遭環保局開罰，施工單位自主的查核機制為何及是否有失靈的情形？

(五)目前實際樹木移植的存活率?補植計畫有提到 100%存活率，後續機制如何運行？

(六)機具振動對於生態亦有影響，生態監測報告中，鳥類與底棲生物族群停棲數量是否有下降或是異常的情形？

(七)第一至第三工工區皆有沉沙池及臨時排水的設施，近期強降雨是否有發生沉沙池滿溢之情形，甚至於夾帶泥沙、濁水排入淡水河?自主檢查之情形？

(八)懸浮固體物是如何監測？

五、 黃委員玉樹

(一)施工單位能否派員至華碩總部進行交流。

(二)建議在台北市的轄內舉辦小型說明會，讓里民了解目前進度以及未來進展方向。

六、 沈委員欽裕

(一)第二工區溪流的縱向排水目前以涵管方式埋設,8 月多次強降雨造成漫淹至自行車道，是否有改善的方式？請說明若完工後縱向排水的改善方式。

七、 李委員啟源

(一) 環境噪音監測中，民權路(淡水馬偕醫院前)$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$應更詳細討論超標原因。

(二) 剛動工時，烏桕生長情況都呈現良好，施工後有些轉變成明顯不良接近死亡，是為施工原因造成或是其他因素。

八、 吳委員穎綸

(一)對於本季監測成果尚無意見。

玖、會議結論：

一、 前次(第 22 次)會議結論意見回復表原則無意見。

二、 本次(第 23 次)會議討論事項及 115 年第 2 季季報環境監測執行結果報告內容，請富聯工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司及榮工工程股份有限公司依各委員意見進行補充及修正。

壹拾、 臨時動議：無。

壹拾壹、 散會：下午 4 時 00 分。