

淡水河北側沿河平面道路工程

環境保護監督小組第十六次定期會議紀錄

- 壹、會議時間：113 年 12 月 27 日(星期五)下午 2 時 00 分
- 貳、會議地點：淡北道路工務所會議室(新北市淡水區淡金路臨 21 號)
- 參、主辦單位：新北市政府工務局
- 肆、主持人(主席)：楊召集人至中 記錄：鄭偉豐
- 伍、出席單位及代表：(詳簽到簿)
- 陸、主席致詞：略。
- 柒、報告事項：
- 一、業務單位報告。
 - 二、前次(第 15 次)會議紀錄確認。
 - 三、監造單位執行說明。
 - 四、施工單位執行現況。
 - 五、環境監測執行結果報告(113 年第 3 季)。
 - 六、臨時動議。
- 決議：皆洽悉。
- 捌、各單位意見：

一、黃委員基森

- (一)生態監測結果(簡報 P.133)，水鳥請依環評承諾事項之檢核內容撰寫及說明(檢核表 P.21)。
- (二)環評承諾事項-朴樹未納入移植樹木清單中？(P.58、59)
- (三)環評承諾之水鳥共計六科建議編列水鳥數量，另燕鷗為燕鷗科非屬鷗科(P.3-106)，請一併修正。

二、黃委員哲崇

- (一)蟹類單位建議採用個體/個體數。
- (二)灘地生態樣框與水筆仔樣區之對照組標示請列出。
- (三)綜合分析內容請增加分析與背景值的比對，建議可依下列方式呈現：
 - 1. 背景值：時間序列(分四季別)或空間序列(監測站、對照組)。

2. 施工期間：時間序列(分四季別)或空間序列(監測站、對照組)。

3. 營運後：時間序列(分四季別)或空間序列(監測站、對照組)。

(四) 生態調查建議增加比對項目 H' 值、E 值、數量、優勢種、種群變動或相似度分析等。

三、宋委員宏一

(一) 樹木移植請依移植計畫書辦理，選擇移植樹木的新地點，土壤狀況是關鍵，確保土壤是否肥沃，能提供樹木所需的養分。

四、金委員伯泉

(一) 中正東路一段為事故多發路段，雖目前施工機具進出時有交通維持人員引導，但建議施工單位將交通維持人員或告示牌的位置適當提前，以便提醒用路人及早注意。

五、黃委員莉琳

(一) 有關本季監測報告無意見。

(二) 請問本工程自今年開始動工迄今，是否有遭到任何罰單情形，請補充說明。如有，請說明如何改善，如無則請持續保持。

(三) 由捷運紅樹林站步行至工務所的人行走道環境不夠友善，包含有砂石髒污及動線指示不明情形，尤其如有行動不便或輪椅者應無法通過，可否檢視調整動線，增加友善度。

(四) 交通事故統計，是否有進行事故原因調查？以確認是否與工程無關？是否比去年同期增加？請於下季提供比較分析。

六、梁委員素秋

(一) 對於本季監測成果尚無意見。

七、李委員淑惠

(一) 道路交通維持交通事故統計發生數量較前季增加 2 件，請施工單位補充原因(是否涉及施工交維)及精進做法。

(二) 監測路口延滯比較施工前年度同期，雖無明顯差異，惟較前季有增加情形，請再持續觀察，預為因應。

(三)就路段交通量，捷運搭乘人次與施工前之運具分配使用情形似無明顯變化，建議可再多加宣導搭乘大眾運輸工具。

八、王委員信崇

(一)第二工區部分施工機具鄰近人行道，且路面偶有碎石，建議施工單位優化安全措施。

(二)明年度將施作自行車道改道工程，請規劃時貼近路人使用習慣，避免過度彎曲，並在施工過程中確保人行道路面平整。

九、吳委員穎綸

(一)對於本季監測成果尚無意見。

十、沈委員欽裕

(一)對於本季監測成果尚無意見。

十一、李委員啟源

(一)第二工區施工範圍圖，藍框部分並未將施工便道畫入，請說明原因。

(二)請統計交通事故資料，釐清事故車輛種類（如汽車或機車）、事故發生原因，以利釐清是否受計畫道路施工造成的影響。

玖、會議結論：

一、前次(第15次)會議結論意見回復表原則無意見。

二、本次(第16次)會議討論事項及113年第3季季報環境監測執行結果報告內容，請富聯工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司及榮工工程股份有限公司依各委員意見進行補充及修正。

壹拾、臨時動議：無。

壹拾壹、散會：下午4時00分。